



TRENINGOWE BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ - ISTNIEJĄCE

PIŁKOCHWYTY I

BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ - ISTNIEJĄCE

ISTNIEJĄCE OGRODZENIE WEWNĘTRZNE PANELOWE - MODERNIZACJA II ETAP

TRYBUNY DRUŻYNY PRZECIWNEJ

II ETAP INWESTYCJI

- 1. BUDOWA PIŁKOCHWYTÓW
- 2. DODATKOWE WYPOSAŻENIE BRAMKI ORAZ MUR DO ĆWICZEN
- 3. MODERNIZACJA OGRODZENIA
- 4. WIDOWNIA-SIEDZISKA DLA DRUŻYNY PRZECIWNEJ
- 5. TABLICA INFORMACYJNA

III ETAP INWESTYCJI

- 1. BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ
- 2. WYKONANIE CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH, UTWARDZENIE TERENU
- 3. BUDOWA OBIEKTU GOSPODARCZEGO
- 4. REMONT BOISKA TRENINGOWEGO

IV ETAP INWESTYCJI

- 1. BUDOWA OBIEKTU ZAPLECZA SOCJALNEGO - OPRACOWANIE KONCEPCYJNE

ZAKRES OPRACOWANIA ETAPU I
PROJEKTOWANE WEJŚCIA - OGRODZENIE WEWNĘTRZNE

- NAWIERZCHNIA TRAWIASTA
- POLBRUK
- ISTNIEJĄCE WEJŚCIA - OGRODZENIE
- ISTNIEJĄCE OGRODZENIE ZEWNĘTRZNE
- ISTNIEJĄCE OGRODZENIE WEWNĘTRZNE

INWESTOR/ORGANIZATOR GMINA MIASTO SZCZECIN		ARCHI PROJEKTANT ARCHITECTURA mgr inż. arch. Paweł Winiarski 1.2/2 P.O.I.A./2003		TYTUŁ KRYTYCZNY PLAN SITUACYJNY	
PROJEKTOWY OBIEKT REMONT BOISK SPORTOWYCH OSIEDLOWEGO KLUBU SPORTOWEGO "SWIT" UL. STOLCZYŃSKA 100 71-871 SZCZECIN działka nr 1/7, 1.5 obręb 3052		OPRACOWAŁ ARCHITECTURA mgr inż. arch. Dorota Marafika		STADIUM BRANŻA architektura i konstrukcja	
DATA OPRACOWANIA Maj 2007		SPRACOWAŁ ARCHITECTURA mgr inż. arch. Paweł Winiarski 1.2/2 P.O.I.A./2003		SKALA RYSUNKU 1:500	
				NR RYSUNKU 1	