



Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin

Łukasz Kadłubowski

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

tel. + 4891 42 45 209

fax + 4891 42 45 207

lkadlubowski@um.szczecin.pl • www.szczecin.eu

Szczecin, 5.05.2025r.

Pan
Marek Duklanowski
Radny Rady Miasta Szczecin

Nasz znak: WGK-II.0003.729.2025.KG

Dotyczy: odpowiedzi na zapytanie nr 1154


Szanowny Panie Radny,

w odpowiedzi na zapytanie nr 1154 informuję, że nawierzchnia drogowa na przedmiotowej inwestycji została wykonana w sposób prawidłowy. Wszystkie naprawy wykonywane są przez Wykonawcę w ramach gwarancji.

Ponadto informuję, że metoda remontu cząstkowego jest dobierana odpowiednio do stopnia degradacji jezdni. Remont cząstkowy dróg zlokalizowanych po stronie niemieckiej, wskazanych na zdjęciach odbiega od klasycznego, wykonywanego na terenie zurbanizowanym Szczecina i okolic, gdyż zastosowano tam łatanie natryskowe emulsją przy użyciu grysłu bazaltowego w formie łat różnej szerokości, wykonane mechanicznie (inaczej powierzchniowe utwardzenie nawierzchni). Metoda ta wykonywana jest w przypadku stosunkowo młodych nakładek z I stopniem spękania, gdzie wystarczający jest cienki filtr bitumiczny bez ingerencji w głąb nawierzchni. Metoda powierzchniowego utwardzenia w pełnym wymiarze jak i w formie łat została wycofana z miast o gęstej zabudowie kilkanaście lat temu, ze względu na jej uciążliwość w postaci odskakujących kamyczków. Klasyczne podejście remontu cząstkowego stosowanego na terenie Szczecina różni się tym, że wymiana nawierzchni na nową wykonywana jest poprzez cięcie i kucie w miejscach gdzie równość pierwotnej nawierzchni odbiega od normy.

Jednocześnie informuję, że wskazana w interpelacji łata nawierzchni ul. Szafera pokazuje wykruszenie nawierzchni porowatej po obecnym sezonie zimowym, czyli nowe

uszkodzenie. Na czas kiedy była wykonywana tj. sierpień 2023 r. łąta wyglądała jak na załączonym do odpowiedzi na interpelację zdjęciu.



z powiatu
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
Kucielew
Lukasz Kadłubowski