

Potrzeba ustawienia luster na ul. Mickiewicza

Wyjazdy z podwórka za budynkami Mickiewicza 71-79 oraz 81-87 (oznaczone na mapie czerwonymi strzałkami) są bardzo niebezpieczne, ponieważ ul. Mickiewicza jest w tym miejscu drogą prostą na dość długim odcinku (od przystanku tramwajowego oraz skrzyżowania z ul. Waryńskiego), co wiąże się ze znacznymi prędkościami, jakie rozwijają kierowcy.

Przy zwiększającej się również liczbie pojazdów zaparkowanych przy przedmiotowych posesjach bezpośrednio wzdłuż ulicy, które bardzo ograniczają widoczność wyjazd z podwórka i włączenie się do ruchu staje się bardzo niebezpieczne. Dwa lustra ustawione między jezdnią a torowiskiem (czerwone kółka na mapie) znacznie ułatwiłyby wyjazd i czyniłyby go bezpieczniejszym.

