

PROTOKÓŁ KONTROLI STANU SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ

URZĄDZENIE: plac zabaw

ADRES URZĄDZENIA: Szczecin, ul. Czechowicka

DATA PRZEGLĄDU: styczeń 2015 r.

Nazwa urządzenia	uwagi	zalecenia
1 -karuzela 4 osobowa-fot. 1-1f	<ul style="list-style-type: none"> - korozja konstrukcji, zła powłoka malarska -złe podłoże w strefie upadku, błoto -przy siodełkach złe haki na łańcuch -szczeliny pomiędzy siedziskiem a konstrukcją karuzeli powodujące zakleszczenie palców -wystające śruby od spodu siodełek -zła konstrukcja oparcia w siodełkach -odsłonięte posadowienie karuzeli -luzy na trzpieniu 	Urządzenie ze względu na zły stan techniczny, zagrażający bezpieczeństwu użytkowników należy pilnie wyłączyć z użytkowania
2-huśtawka stalowa 2-osobowa dla dzieci młodszych -fot. 2-2i	<ul style="list-style-type: none"> -mocno skorodowane elementy konstrukcji -złe podłoże w strefie upadku - luźny, wysunięty trzpień huśtawki - wystające śruby od góry i od spodu siodełek - złe haki na łańcuch przy siodełkach -szczeliny pomiędzy siedziskiem a konstrukcją 	Urządzenie ze względu na zły stan zagrażający bezpieczeństwu użytkowników należy pilnie wyłączyć z użytkowania
3-huśtawka równoważnia-fot.3-3i	<ul style="list-style-type: none"> - mocno skorodowane elementy konstrukcji - złe podłoże w strefie upadku - luzy na trzpieniach - brak odbojników -wystające ostre śruby od spodu siodełek - bliskość słupa infrastr. Z wystającymi śrubami i zwisającymi wiązkami kabli, 	Urządzenie ze względu na zły stan techniczny, zagrażający bezpieczeństwu użytkowników należy pilnie wyłączyć z użytkowania
4-zjazd z drabiną -fot. 4-4d	<ul style="list-style-type: none"> - złe podłoże w strefie upadku - mocno skorodowane elementy konstrukcji, - brak antypoślizgu na podeście -pozostawiony sprzęt w świetle ślizgu 	Urządzenie ze względu na zły stan techniczny, zagrażający bezpieczeństwu użytkowników należy pilnie wyłączyć z użytkowania
5-ogrodzenie	- brak ogrodzenia placu	- wykonać ogrodzenie
6-regulamin	- brak	- uzupełnić
7-kosze	- brak koszy	- uzupełnić kosze

8-ławki

- brak ławek

- uzupełnić

- Wnioski: Plac nie posiada ogrodzenia, regulaminu, koszy, ławek. Teren zanieczyszczony licznymi odpadami komunalnymi, hałdami liści oraz odchodami zwierzęcymi i ludzkimi. Na terenie pozostają porzucone elementy betonowe, pniaki po drzewach, zaparkowany sprzęt w strefie urządzeń zabawowych, zakopane i wrosnięte w drzewa stare opony oraz potłuczone opakowania szklane. W bezpośrednim sąsiedztwie istnieje słup infr. ze zwisającymi wiązkami kabli. Stan urządzeń zabawowych zły, w celu wyeliminowania zagrożenia bezpieczeństwu użytkowników urządzenia należy w trybie pilnym wyłączyć z użytkowania.

Opracował: Stanisław Cygiel, *uprawnienia budowlane UAN/N/7210/757/88 do oceniania i badania stanu technicznego budynków i budowli.*

Stanisław Cygiel
Upzr. Budowlano-Projekt.
Nr UAN /N/ 7210/757/88
PCOZ/Sz/n/92/94